



## Registro 4-3072

### Identificación

#### Institución

Museo Historia Natural de Valparaíso

#### Número de registro

4-3072

#### Nº de inventario

CH-0042.3

#### Clasificación

Historia - Estructuras, Edificios y Partes

#### Colección

Histórica



#### Objeto

[Componente de cornisa](#)

#### Dimensiones

Largo 60.3 cm - Ancho 5.2 cm - Ancho 15.1 cm - Espesor 1 cm

#### Ubicación

En depósito - Museo Historia Natural de Valparaíso

#### Descripción

Implemento usado para apoyar cornisas de muro a la fachada. Objeto oblongo de sección plana con un extremo recto y otro dividido en dos partes que se curvan hacia afuera en forma de Y.

#### Estado de conservación

Regular

---

### Contexto

#### Historia del objeto

Encontrado en calle Victoria 2320-2328. Valparaíso

---

### Gestión

#### Adquisición

#### Forma de ingreso

Donación

#### Procedencia

Javier Iglesias

**Fecha de ingreso**

2010-02-23

**Registradores**

Lilian Lopez Labbe , 2018-05-31

María Paula Croquevielle, 2018-08-01

